



## PROPOSTAS APROVADAS PELA PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE JUIZ DE FORA ETAPA I DIAGNOSTICO E AÇÕES CORRESPONDENTES

1	Sistema de Abastecimento de Água Potável	Resposta PSB/JF
1.1	Estudos técnicos dos sistemas de distribuição de água desatualizados ou inexistentes (enfoque na setorização das zonas de pressão, avaliação das tecnologias das unidades de recalque e tratamento, eficiência energética, capacidade de reservação e redução das perdas nos sistemas, etc);	A209 e A212
1.2	Insuficiência da rede de hidrantes públicos para combate a incêndios;	Em análise
1.3	Ausência e/ou desatualização de plano de manejo das áreas de mananciais e fontes alternativas de água;	A201 e A202
1.4	Ausência, desatualização ou descumprimento da regulamentação do uso e ocupação do solo nas áreas das bacias de contribuição dos mananciais de abastecimento;	AI01, AI02 e A203
1.5	Ocupação crescente das áreas situadas próximo aos mananciais de captação de água bruta;	A203
1.6	Localização da área de reservação do manancial de Chapéu D'Uvas em outros municípios, fugindo ao controle do município de Juiz de Fora e à regulamentação do uso e ocupação do solo.	A203
2	Sistema de Esgotamento Sanitário	Resposta PSB/JF
2.1	Existência de redes mistas;	A307
2.2	Dificuldade no planejamento e na manutenção das redes de esgotamento sanitário;	A306
2.3	Falta de rede coletora e de tratamento de esgoto em algumas localidades, especialmente nos Distritos;	A309
2.4	Descontinuidade nos investimentos voltados à área de esgotos (ex: implantação dos interceptores, ETEs, etc.).	A301, A304 e A309
3	Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	Resposta PSB/JF
3.1	Deficiência na coleta seletiva: divulgação, frequência e destinação;	A501 e A510
3.2	Insuficiência de postos de coleta de resíduos especiais (pneus, óleo, lâmpadas, pilhas, vidro, volumosos etc);	A501 e A503
3.3	Desatualização dos planos relacionados à limpeza urbana;	A501 e A503
3.4	Deficiência estrutural e operacional do órgão responsável pela limpeza urbana;	A505
3.5	Deficiência de limpeza das vias.	A505
4	Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	Resposta PSB/JF
4.1	Ausência de um órgão estruturado para a prestação dos serviços;	AI009
4.2	Falta de recursos para projetos e obras de infraestrutura adequadas em várias áreas das regionais;	AI011
4.3	Ausência de tecnologias modernas na manutenção e operação do sistema;	AI020
4.4	Disposição irregular de resíduos, ocasionando obstrução de canais e bocas de lobo;	A109
4.5	Falta de recursos próprios por ausência de uma política de cobrança municipal para manter o sistema;	AI011
4.6	Ausência de estudos técnicos e normatização para aproveitamento de água de chuva;	AI020
4.7	Falta de padronização dos dispositivos de drenagem pluvial existentes;	AI012
4.8	Lançamento de águas pluviais na rede de esgoto por deficiência na fiscalização e de educação Ambiental;	A109
4.9	Falta de regulamentação e divulgação do Plano de Drenagem e do Manual de drenagem;	AI010
4.10	Entupimento frequente das bocas de lobo por deficiência de limpeza e manutenção.	AI019 e AI017
5	Problemas Comuns aos Quatro Componentes	Resposta PSB/JF
5.1	Fragilidade dos mecanismos de avaliação de implantação de novos empreendimentos e precariedade no cumprimento das medidas indicadas nos estudos prévios dos impactos;	AI 001 e AI 002
5.2	Baixa efetividade e articulação nas ações de educação ambiental e sanitária.	A 109

